

# 平成23年度 上三川町上水道の環境放射能測定結果 (1回目)

[単位：Bq/Kg]

検査項目		放射性ヨウ素	放射性セシウム
		ヨウ素131	セシウム134+137
暫定規制値 ※1		300	200
乳児規制値 ※2		100	-
H23.3.23	しらさぎ1号井	不検出	不検出
	しらさぎ2号井	不検出	不検出
	しらさぎ6号井	不検出	不検出
	しらさぎ11号井	不検出	不検出
	蓼沼5号井	不検出	不検出
	蓼沼9号井	不検出	不検出
	蓼沼10号井	不検出	5.6
	多功4号井	不検出	不検出
	多功8号井	不検出	5.2

※1 原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する暫定規制値

※2 食品衛生法に基づく暫定規制値

## ◎しらさぎ配水場の配水区域

大字上三川、しらさぎ、上蒲生の一部、下蒲生、川中子の一部、三村、五分一、坂上、三本木

## ◎蓼沼配水場の配水区域

大字上郷、西蓼沼、東蓼沼、西汗、東汗、上文挟、西木代、磯岡、石田、上蒲生の一部、川中子の一部、上神主、下神主、鞆堂、ゆうきが丘、多功の一部

## ◎多功配水場の配水区域

大字多功、梁、大山、天神町

