

平成23年度 上三川町上水道の環境放射能測定結果 (20回目～22回目)

[単位：Bq/Kg]

検査項目	放射性ヨウ素		放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
暫定規制値 ※1	300	200		
乳児規制値 ※2	100	—		
採水日	採水場所	検査結果（カッコ内は検出限界値）		
H24.1.5	しらさぎ配水場	不検出（6.0未満）	不検出（6.2未満）	不検出（6.5未満）
	蓼沼配水場	不検出（5.6未満）	不検出（5.1未満）	不検出（6.5未満）
	多功配水場	不検出（6.7未満）	不検出（6.1未満）	不検出（6.6未満）
H24.2.6	しらさぎ配水場	不検出（6.0未満）	不検出（6.7未満）	不検出（6.5未満）
	蓼沼配水場	不検出（6.5未満）	不検出（7.0未満）	不検出（7.3未満）
	多功配水場	不検出（7.4未満）	不検出（4.9未満）	不検出（8.8未満）
H24.3.5	しらさぎ配水場	不検出（0.6未満）	不検出（0.7未満）	不検出（0.5未満）
	蓼沼配水場	不検出（0.6未満）	不検出（0.8未満）	不検出（0.6未満）
	多功配水場	不検出（0.7未満）	不検出（0.6未満）	不検出（0.7未満）

※1 原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する暫定規制値

※2 食品衛生法に基づく暫定規制値

☆ 「不検出」の表記について

上記の表における「不検出」とは、検査機関の測定機器で検出できる検出限界値を下回ったため、検出されなかったことを表しています。

なお、放射能の特性として、同じ機器で測定をしても、検体ごとに検出下限値は変動します。

◎しらさぎ配水場の配水区域

大字上三川、しらさぎ、上蒲生の一部、下蒲生、川中子の一部、三村、五分一、坂上、三本木

◎蓼沼配水場の配水区域

大字上郷、西蓼沼、東蓼沼、西汗、東汗、上文挾、西木代、磯岡、石田、上蒲生の一部、川中子の一部、上神主、下神主、鞆堂、ゆうきが丘、多功の一部

◎多功配水場の配水区域

大字多功、梁、大山、天神町

上三川町マスコットキャラクター



かみたん